安全生产行政执法文书

行政处罚决定书

(岫) 应急罚〔2025〕制 2002 号 身份证号:

性别:

万元)罚款的行政处罚。

被处罚人	性别:	年龄:_	身份证号	:		
家庭住址:		邮政编	码:			
			位:			
职务:		单位地:	址:			
被处罚单位	: 鞍山金利/	合矿业有限公	、 司			
地址: 岫岩	满族自治县药	山镇		效编码: <u>1143</u>	00	
法定代表人	(负责人): _	谭** 职务:	: 主要负责人	. 联系电话 <u>:</u>	1504074***	*
违法事实及	证据: 斜梯无	扶手, 高处平	台无脚踢板;	 	无漏保(2)	处);
地沟无盖板	; 皮带秤的传	动装置端部	无护罩 (1处),	传输带末端	无护罩(1)	处);
配电(动力) 柜前端无绝	缘护垫;临时	寸用 电未从配电	L箱的进线孔;	同进入;车门	间配
电室门为推	拉门; 高低压	配电室(变电	弘站)室内杂物:	过多,应急灯	安装位置过	低;
包装机电机	皮带无护罩。					
证据一	: 《现场检查	记录》证据.	二:询问笔录、	现场影像照	片。	
以上行为违	反了以《中华	人民共和国生	安全生产法》第	三十六条第一	一款之规定	, 安
全设备的设	计、制造、安	装、使用、村	<u> </u>	造和报废, 凡	应当符合国家	家标
准或行业标	准: GB5083—	-2023《生产记	设备安全卫生设	· 计总则》第	<u>6.1.1条:</u> /	生产
设备运行时	可能触及并易	造成人身伤:	害的可动零部件	<u> </u>	卫生防护装	置。
依据《中华	人民共和国安	全生产法》	第九十九条第二	二项之规定,	应对你(单	位)
作出处人民	币5万元以下	罚款的行政	处罚,结合应急	急管理行政处	罚裁量权基	准,
有3台(套) 以上安全设	备的安装、任	吏用、检测、改	造、报废不行	符合国家标?	准或
者行业标准	的,责令限期	改正,决定对	鞍山金利合矿」	业有限公司作	出处 4 万元	(肆

处以罚款的,罚款自收到本决定书之日起15日内到岫岩满族自治县应急管 理局领取缴款通知书,到期不缴本机关有权每日按罚款数额的3%加处罚款。

如果你单位不服本处罚决定,可以依法在60日内向 岫岩县 人民政府 申请行政复议,或者在6个月内依法向海城市人民法院提起行政诉讼,但本决定 不停止执行, 法律另有规定的除外。逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼又不 履行的,本机关将依法申请人民法院强制执行或者依照有关规定强制执行。

> 岫岩满族自治县应急管理综合行政执法队 2025年10月16日