

鞍山市2021年矿山企业履行地质环境保护与土地复垦义务情况“双随机一公开”检查报告表



| | | | |
|-----------|---|----------------------------------|-------|
| 被检查对象名称 | 岫岩满族自治县哈达碑第二大理石矿 | | |
| 检查时间 | 2021 年 9月 16日 | | |
| 检查组成员 | 姓名 | 单 位 | 职 务 |
| | 刘 英 | 鞍山市自然资源局 | 科长 |
| | 吴洪波 | 鞍山市自然资源局 | 科长 |
| | 刘 莹 | 鞍山市自然资源局 | 高级工程师 |
| 检查情况 | 1、监测、警示防护工程 | 无监测及防护工程 | |
| | 2、治理工程 | 正在施工，计划今年年底完成主体工程 | |
| | 3、方案是否在有效期 | 方案于2012年编制，已过期，新方案尚未编制 | |
| | 4、基金缴纳 | 2012年缴纳44万保证金，18年前已返一部分，尚有11万未返还 | |
| 对被检查对象的评价 | 矿山企业尚未完成矿山地质环境恢复治理工作。 | | |
| 检查建议或处理意见 | 限期整改，限矿山企业于2021年11月30日前完成矿山地质环境恢复治理主体工程及监测防护工程，2022年3月份进行现场验收。建议尽快编制新方案，每年按照新编制的矿山环境治理与土地复垦方案的要求完成矿山环境治理工作。 | | |
| 备注 | | | |



鞍山市2021年矿山企业履行地质环境保护与土地复垦义务情况“双随机一公开”检查报告表

| | | | |
|-----------|---|--|-------|
| 被检查对象名称 | 岫岩满族自治县良铄矿业有限公司 | | |
| 检查时间 | 2021 年 9月 16日 | | |
| 检查组成员 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 |
| | 刘 英 | 鞍山市自然资源局 | 科长 |
| | 吴洪波 | 鞍山市自然资源局 | 科长 |
| | 刘 莹 | 鞍山市自然资源局 | 高级工程师 |
| 检查情况 | 1、监测、警示防护工程 2、治理工程 3、方案是否在有效期 4、基金缴纳 | 开展监测工作，修建防护栏网 实际治理面积0.2164hm ² ，客土量136.65m ³ ，栽植刺槐669株，修建挡土墙131.3m，以及养护等工作。 新方案已评审通过，在有效期内 上期方案保证金/基金已全部返还，本期基金按照新方案进行缴纳，并制定基金每年计提记录。 | |
| 对被检查对象的评价 | 矿山企业开展了矿山地质环境恢复治理工作。 | | |
| 检查建议或处理意见 | 建议企业每年按照矿山环境治理与土地复垦方案的要求进行矿山环境治理工作，建设绿色矿山。 | | |
| 备注 | | | |



鞍山市2021年矿山企业履行地质环境保护与土地复垦义务情况“双随机一公开”检查报告表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------|-----|-----|----|----------|----|-----|----------|----|----|----------|-------|
| 被检查对象名称 | 岫岩满族自治县韭菜园同益矿业有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 检查时间 | 2021年9月16日 | | | | | | | | | | | | |
| 检查组成员 | <table border="1"><tr><td>姓名</td><td>单 位</td><td>职 务</td></tr><tr><td>刘英</td><td>鞍山市自然资源局</td><td>科长</td></tr><tr><td>吴洪波</td><td>鞍山市自然资源局</td><td>科长</td></tr><tr><td>刘莹</td><td>鞍山市自然资源局</td><td>高级工程师</td></tr></table> | 姓名 | 单 位 | 职 务 | 刘英 | 鞍山市自然资源局 | 科长 | 吴洪波 | 鞍山市自然资源局 | 科长 | 刘莹 | 鞍山市自然资源局 | 高级工程师 |
| 姓名 | 单 位 | 职 务 | | | | | | | | | | | |
| 刘英 | 鞍山市自然资源局 | 科长 | | | | | | | | | | | |
| 吴洪波 | 鞍山市自然资源局 | 科长 | | | | | | | | | | | |
| 刘莹 | 鞍山市自然资源局 | 高级工程师 | | | | | | | | | | | |
| 检查情况 | <p>1、监测、警示教育工程 开展监测工作，设立警示牌，监测记录完整。</p> <p>2、治理工程 实际治理面积1.0881hm²,2012年至今完成排水沟砌筑量35m³，挡排结合排水沟挡墙砌筑量173m³，挡土墙砌筑量118m³，平整道路1320m²，铺水泥道路1740m³，客土量3737m³，平整土方量490m³，种植云杉278株，刺槐1533株，棉槐1502株，草籽7kg，成活率98%。</p> <p>3、方案是否在有效期 新方案已编制完成，待评审。</p> <p>4、基金缴纳 上期方案保证金/基金已全部返还，待新方案评审完，本期基金按照新方案进行缴纳，并制定基金每年计提记录。</p> | | | | | | | | | | | | |
| 对被检查对象的评价 | 矿山企业开展了矿山地质环境恢复治理工作，并取得绿色矿山。 | | | | | | | | | | | | |
| 检查建议或处理意见 | 建议企业每年按照矿山环境治理与土地复垦方案的要求进行矿山环境治理工作。 | | | | | | | | | | | | |
| 备注 | | | | | | | | | | | | | |